



SCHEDA DI INSTALLAZIONE

VISTA FRONTALE




VISTA DALL'ALTO




SCHEDA DI INSTALLAZIONE

VISTA LATERALE



REQUISITI IMPIANTO VAPORE



REQUISITI

Cavo elettrico + spina industriale			
	V.230/1/50Hz	V.230/3/50Hz	V.400/3N/50Hz
	non disponibile	4 A	5 A
Potenza del motore	-	1,6 kW	1,6 kW
Interruttore magnetotermico differenziale	-	I _{dn} = 0.03 A	I _{dn} = 0.03 A
Collegamento vapore	-	G 1" M	G 1" M
Consumo medio vapore	-	70 kg/h	70 kg/h
Pressione minima vapore richiesta	-	4 bar	4 bar
Scarico vapori	-	Ø100 mm, 740 m ³ /h	Ø100 mm, 740 m ³ /h
Scarico condense	-	G 1/2" M	G 1/2" M
Spazio libero necessario attorno alla macchina	dietro: 700 mm - a destra: 500 mm - a sinistra: 500 mm		